

DADOS DO VEÍCULO

2021 MOBI LIKE

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **75**

Carroceria:

Cor: **BRANCA**

Ano Modelo: **2021**

Odômetro (KM): **91157**

Cilindradas: **999**

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Manual**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
01/07/2025	Valparaíso de Goiás	Parque Esplanada III

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - CÂMBIO MANUAL - CLIMATIZADOR - RÁDIO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - RELÓGIO DIGITAL -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Veículo possui riscos e arranhões por toda pintura, possui acessório da porta traseira lado direito avariado, possui avarias nos para-choques dianteiro e traseiro, rádio esta danificado, não possui o acessório do porta malas (o tampão) caixa de ar lado direito com um pequeno amassado, calota dianteira lado direito avariada, grades avariadas, não possui chave reserva e nem manual.

FOTOS DO VEÍCULO







