

Data Solicitação: 01/04/2026

Data Vistoria: 02/04/2026

Data Conclusão: 06/04/2026

Cidade/UF: IGARAPÉ - MG



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: Q*****8 Marca: HYUNDAI Modelo: HB 20 (UNIQUE 1.0 12V MT6) Cód. Molicar: 02103581-7 KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: BRANCA Comb: ALCOOL/GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2019/2019
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: BRANCA Comb. BIN: ALCOOL/GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: Não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: BAIXADO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Recortada/Removida
- B) Numeração identificadora do chassi: Ausente/Removida
- C) Base da gravação da numeração do motor: Não possui
- D) Numeração identificadora do motor: Ausente/Removida

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- PARA-BRISA: ORIGINAL
- PORTA DIANTEIRA DIREITA: AUSENTE
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AUSENTE
- PORTA TRASEIRA DIREITA: AUSENTE
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AUSENTE
- TRASEIRO (VIGIA): AUSENTE

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: ORIGINAL
- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Base de gravação do chassi recortada, numero do motor ausente; Vidros ausentes; Tratasse de sucata.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA