

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**CNPJ: **09.143.812/0001-60**Data Solicitação: **15/05/2023**Data Vistoria: **17/05/2023**Data Conclusão: **18/05/2023**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO PAN S/A**Local: **DEALERS CLUB**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: *****4225** Marca: **FIAT** Modelo: **TIPO (1.6ie)** Cód. Molicar: **01502402-7** KM: **154141**
Chassi: **ZFA160000R******* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **1994/1994**
Chassi BIN: **ZFA160000R******* Motor BIN: ********* Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **RESTRICAO JUDICIAL.** Restrição 2: **SEM RESTRICAO.** Restrição 3: **SEM RESTRICAO.** Restrição 4: **SEM RESTRICAO.** Remarcação: **NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado, Direção Assistida, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Recortada/Removida
- B) Numeração identificadora do chassi: Ausente/Removida
- C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - PARA-BRISA: ILEGÍVEL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo com pontos de riscos, oxidações e amassados pela lataria; Necessário trocar pneus, peças mecânica, tapeçaria, elétrica e realizar revisões mecânica e elétrica; Pintura geral desgastada; Sem equipamentos de segurança; Manual do fabricante ausente chave reserva presente; Chassis recortado; Devido ao exposto e a inviabilidade de reparação do veículos pelos danos estruturais existentes e seus valores, recomendamos sua venda como sucata.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**