

DADOS DO VEÍCULO

2011 SANDERO EXP1016V

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

CV: 77

Carroceria:

Cor: CINZA

Ano Modelo: 2011

Odômetro (KM): 0

Cilindradas: 998

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
02/12/2025	Suzano	Palmeiras de São Paulo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

FOTOS DO VEÍCULO







