

Data Solicitação: **17/04/2025**Data Vistoria: **17/04/2025**Data Conclusão: **23/04/2025**Cidade/UF: **VALINHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **G*****8** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **33.460 (CONSTELLATION TRACTOR 6X4 3e 2p)** Cód. Molicar: **05127201-5** KM: **144339**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BRANCA** Comb: **DIESEL** Portas: **2** Ano/Mod: **2021/2022**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, do Rastreador, do Sofá-Cama, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

F) Etiqueta de identificação

- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veiculo analisado possui avarias que não afetam a estrutura da carroceria. Itens de identificação de acordo com o padrão do fabricante. A análise sugere: Funilaria, pintura, polimento e higienização nas partes afetadas pelos danos de uso, assim como uma revisão elétrica e mecânica para possível uso do veiculo, também recomendamos trocas dos pneus.

Analista Técnico: **DANIEL CARNEIRO DA SILVA**