



Vistoria Plena Publicação



CIDADE/ESTADO: GOIÂNIA/GO

DATA DE EMISSÃO: 19/11/2024

STATUS: APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	MARCA/MODELO:	ANO FABRICAÇÃO/MODELO:	KM:
R****6	SR LIBRELATO / SEMI-REBOQUE CARGA SECA 2E(C/PNEUS)	2021/2022	-
COR NO VEÍCULO:	COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO:	NÚMERO DO CHASSI NO VEÍCULO:	NÚMERO DO MOTOR NO VEÍCULO:
PRETA	NÃO APLICÁVEL	*****	*****
COR NA BIN:	COMBUSTÍVEL NA BIN:	NÚMERO DO CHASSI NA BIN:	NÚMERO DO MOTOR NA BIN:
PRETA	NÃO APLICÁVEL	*****	*****

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18528963/0001-28, declara que o bem acima identificado encontra-se com as seguintes características

CONDIÇÃO DA PLACA

✓ Placa em conformidade.

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

✓ Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante.

✓ N. do chassi no veiculo é o mesmo da BIN.

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

HISTÓRICO / RESTRIÇÕES DO VEÍCULO BASE BIN

✓ Nenhum registro encontrado.

AVARIAS

VEÍCULO SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS.

COMENTÁRIOS

NÃO HÁ COMENTÁRIOS PARA ESTE LAUDO.

ESTADO DO VEÍCULO

VEÍCULO ENCONTRA-SE EM REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO.