

Data Solicitação: 10/12/2025

Data Vistoria: 10/12/2025

Data Conclusão: 12/12/2025

Cidade/UF: GOIANIA - GO



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S*****8** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **29.530 (METEOR E6 6X4)** Cód. Molicar: **05129401-1** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERMELHA** Comb: **DIESEL** Portas: **2** Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *****
Câmbio: **AUTOMATICA**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, do Climatizador (interna), do Sofá-Cama, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
 - PARA-BRISA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
 - ASSOALHO: ORIGINAL
 - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
 - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

VEICULO COM A COR NA BIN VERMELHA. NECESSÁRIO A SUA REGULARIZAÇÃO.

Analista Técnico: Analista_ext1