

DADOS DO VEÍCULO

2011 C4 20EXCA5P F

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

CV: 143

Carroceria:

Cor: CINZA

Ano Modelo: 2011

Odômetro (KM): 167560

Cilindradas: 1997

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
14/08/2025	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RETROVISORES ELÉTRICOS - ALARME - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - BANCOS DE COURO -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/ COM CHAVE/ VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E AMASSADOS/ RODAS DE LIGA LEVE COM OS DOIS PNEUS DIANTEIROS RUINS/ VEÍCULO AVARIADO POR DENTRO/ BANCO DIANTEIRO DANIFICADO/ APOIO DE BRAÇO DANIFICADO.

FOTOS DO VEÍCULO







