

Data Solicitação: **25/06/2025**Data Vistoria: **25/06/2025**Data Conclusão: **28/06/2025**Cidade/UF: **IGARAPÉ - MG****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **Q*****2** Marca: **SEMI-REBOQUE** Modelo: **CARGA SECA (3e(C/Pneus))** Cód. Molicar: **99200204-7** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **NÃO POSSUI** Portas: Ano/Mod: **2019/2019**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **Não possui** Renavam: *********

Câmbio: **Não possui**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1:** NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA. Remarcação: NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.**B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.**6. COMENTÁRIOS**

Semi reboque em péssimo estado de conservação, possui oxidação acentuada por toda carroceria, pneus ausentes, VIN chassi dentro dos padrões habituais da fabricante, Necessário revisão mecânica, elétrica, troca de pneus, funilaria, pintura.

Analista Técnico: Analista_ext1