

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON SR CA

Combustível: *****

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
30/06/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo		Não possui
Pneu Dianteiro Direito		Não possui
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Traseiro Direito	Regular	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado /
Pintura geral com riscos arranhões e corrosões veículo falta de ambos os lados duas rodas e um pneu tanto do lado direito para todo lado esquerdo, pneus que tem ruins, paralama lado esquerdo avariado, para-choque traseiro avariado, lanterna traseira direita avariada

FOTOS DO VEÍCULO





