

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON RE DL

Combustível: *****

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
30/06/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo		Não possui
Pneu Dianteiro Direito		Não possui
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Traseiro Direito	Regular	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral /
Pintura geral com riscos arranhões corrosão, seta parte dianteira esquerda avariada, lanterna traseira direita avariada, paralamas avariados, eixo com ambos os lados faltando um pneu e duas rodas

FOTOS DO VEÍCULO





