

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON SR CA

Combustível: *****

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Não informado

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
31/07/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Aço
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Aço
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Aço
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Aço
Estepe	Ruim	Aço

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado / Reboque com sinais de corrosão em toda a sua estrutura, para barro dianteiro e traseiro do lado esquerdo avariado, parachoque traseiro avariado, pneus do primeiro eixo internos e externos do lado esquerdo e direito ausentes, pneus internos do segundo eixo do lado esquerdo e direito ausentes, caixa de ferramenta ausentes.

FOTOS DO VEÍCULO





