

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON RE DL

Combustível: *****

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Não informado

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
31/07/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Aço
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Aço
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Aço
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral /

Sinais de corrosão por toda a sua estrutura, para barro dianteiro direito há variado, lanterna esquerda ausente, pneus interno e externo do lado esquerdo e direito do primeiro eixo ausentes, pneus internos do lado esquerdo e direito do segundo eixo ausentes.

FOTOS DO VEÍCULO





