



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**APROVADO**

LAUDO Nº 17288 - DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA**

Data da Vistoria: **01/07/2025**

Local: **HUB - GO**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

### VEÍCULO

|                  |                                  |                               |                      |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Placa:           | RENAVAM:                         | Emplacamento (Cidade/Estado): | KM:                  |
| <b>S*****5</b>   | <b>*****</b>                     | <b>BOM JESUS/GO</b>           | <b>-</b>             |
| Marca:           | Modelo:                          | Ano Fabricação:               | Ano Modelo:          |
| <b>ALFASTEEL</b> | <b>REBOQUE DOLLY 2E(C/PNEUS)</b> | <b>2023</b>                   | <b>2023</b>          |
| Portas:          | Lugares:                         | Espécie:                      | Tipo de Veículo:     |
| <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>ESPECIAL</b>               | <b>REBOQUE</b>       |
| Acessórios:      |                                  | Cor:                          | Combustível:         |
|                  |                                  | <b>PRETA</b>                  | <b>NÃO APLICÁVEL</b> |

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

**LEGENDA:** ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:

**\*\*\*\*\***

Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

Condição:

✔ **TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE.**

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

AVARIAS

ESTRUTURAL

SEM DANOS ESTRUTURAIS SIGNIFICATIVOS.

NÃO ESTRUTURAL

PARALAMA DIREITO COM AVARIAS.

PNEUS

Quantidade de Pneus:

8

Quantidade de Eixos:

2

Aro dos Pneus:

-

Estado Geral dos Pneus:

4 PNEUS RUINS

## HISTÓRICO

### RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

RECOMENDA-SE REVISAO ELETRICA, MECANICA, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com) - E-mail: [sac@plenavisao.com](mailto:sac@plenavisao.com) - Telefone: (11)3975-3719