

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON CA

Combustível:	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO	CV:	-
Carroceria:		Cor:	PRETA
Ano Modelo:	2019	Odômetro (KM):	0
Cilindradas:	-	Motor Funciona:	Não
Câmbio:	Manual	Chave:	Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
18/09/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Aço
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Traseiro Direito	Regular	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral / Estado geral com oxidação e corrosão, proteções laterais avariadas, eixo esquerdo com dois pneus ruins, eixo direito com um pneu descolado da roda, assoalho danificado, laterais parte superior do reboque danificadas, longarina lado direito amassada, para-choque traseiro amassado, paralamas avariados

FOTOS DO VEÍCULO





