



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**REPROVADO**

LAUDO Nº 45038 - DATA DE EMISSÃO: 29/04/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO BRADESCO S.A**

Local: **HUB - GO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **28/04/2026**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

### VEÍCULO

|                     |                               |                               |                      |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Placa:              | RENAVAM:                      | Emplacamento (Cidade/Estado): | KM:                  |
| <b>Q*****9</b>      | <b>*****</b>                  | <b>OSASCO/SP</b>              | <b>-</b>             |
| Marca:              | Modelo:                       | Ano Fabricação:               | Ano Modelo:          |
| <b>SEMI-REBOQUE</b> | <b>CARGA SECA 2E(C/PNEUS)</b> | <b>2018</b>                   | <b>2019</b>          |
| Portas:             | Lugares:                      | Espécie:                      | Tipo de Veículo:     |
| <b>-</b>            | <b>-</b>                      | <b>NÃO INFORMADO</b>          | <b>IMPLEMENTO</b>    |
| Acessórios:         |                               | Cor:                          | Combustível:         |
|                     |                               | <b>NÃO INFORMADA</b>          | <b>NÃO APLICÁVEL</b> |

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

**LEGENDA:** ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\*** **\*\*\*\*\***

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

AVARIAS

O VEÍCULO POSSUI AVARIAS NAS ESTRUTURAS LATERAIS DA CARROCERIA, TAMPA TRASEIRA DA CARROCERIA E PROTETOR LATERAL DIREITO - VEÍCULO EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, RECOMENDAMOS A BAIXA COMO SUCATA.

PNEUS

|                      |                      |                |                         |
|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Quantidade de Pneus: | Quantidade de Eixos: | Aro dos Pneus: | Estado Geral dos Pneus: |
| 8                    | 2                    | -              | REGULAR                 |

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

NÃO HÁ OBSERVAÇÕES PARA ESTE LAUDO

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP  
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719