

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON SR CA

Combustível: *****

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
01/10/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo		Não possui
Pneu Dianteiro Direito		Não possui
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Traseiro Direito	Regular	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado /
Pintura geral com oxidação e corrosão, para-choque traseiro avariado, caixa de ferramentas avariada por corrosão, reboque faltando 4 rodas e 6 pneus , luzes das laterais avariadas

FOTOS DO VEÍCULO





