

DADOS DO VEÍCULO

2011 LS 1634

Combustível: DIESEL

CV: 340

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2011

Odômetro (KM): 224249

Cilindradas: -

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
27/10/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - CÂMBIO MANUAL - CLIMATIZADOR - CARDAN -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Aço
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Aço
Pneu Traseiro Direito	Regular	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado /

Pintura geral com riscos e arranhões, parabrisa avariado, parachoque dianteiro danificado, capô danificado, grades do capô danificadas, faróis danificados, grades do parachoque danificadas, faróis e setas danificadas, estribos e paralamas dianteiro avariados, tacógrafo faltando, aparelho de som faltando, partes do painel danificadas, extintor de utilizado, tanques de combustível sujo pescador danificado, paralamas traseiro avariados lanternas traseira avariadas, suporte do lameiro traseiro danificado, escapamento danificado, portas e carenagens danificadas, cabine com avarias amassados, corrosões e sinais de reparos, retrovisores danificados, bancos rasgado, pneus ruins, veículos chegou ao pátio funcionando e ao tentar ligar o novamente não pegou novamente, capô travado sem acesso ao motor

FOTOS DO VEÍCULO









