

## DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON CA

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Combustível: COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO | CV: N/I             |
| Carroceria:                             | Cor: PRETA          |
| Ano Modelo: 2019                        | Odômetro (KM): 0    |
| Cilindradas: -                          | Motor Funciona: Não |
| Câmbio: Não informado                   | Chave: Não          |

## DADOS DA INSPEÇÃO

|               |             |                      |
|---------------|-------------|----------------------|
| Data Inspeção | Localização | Local                |
| 16/10/2025    | Goiânia     | Esplanada do Anicuns |

## EQUIPAMENTOS

### PNEUS

| RODAS                   | CONDIÇÃO | TIPO       |
|-------------------------|----------|------------|
| Pneu Dianteiro Esquerdo |          | Não possui |
| Pneu Dianteiro Direito  |          | Não possui |
| Pneu Traseiro Esquerdo  | Ruim     | Aço        |
| Pneu Traseiro Direito   | Ruim     | Aço        |
| Estepe                  |          | Não possui |

## NOTAS PÚBLICAS

Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Equipamento com suporte de fixação da seta traseira esquerda quebrada, contém somente dois pneus em péssimo estado de conservação sendo um no segundo eixo da lateral esquerda e um no segundo eixo da lateral direita, grade de proteção da lateral esquerda amassada, estrutura das laterais com diversos amassados e em alguns pontos encontra-se oxidação, grade de proteção das laterais direita esquerda e da dianteira e da traseira encontra-se solta no assoalho do equipamento, madeiramento do assoalho encontra-se danificado.

## FOTOS DO VEÍCULO





