

Data Solicitação: **26/10/2025**Data Vistoria: **27/10/2025**Data Conclusão: **28/10/2025**Cidade/UF: **GOIANIA - GO****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **Q*****9** Marca: **SEMI-REBOQUE** Modelo: **CARREGA-TUDO(PRANCHA (2e(C/Pneus))** Cód. Molicar: **99200903-0** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **TETRAFUEL** Portas: Ano/Mod: **2018/2019**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: Renavam: *********

Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA.NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: **Analista_ext2**