

Data Solicitação: **29/10/2025**Data Vistoria: **29/10/2025**Data Conclusão: **05/11/2025**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **O*****5** Marca: **MERCEDES-BENZ** Modelo: **815 (37 ACCELO 4X2)** Cód. Molicar: **03538002-0** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **VERMELHA** Comb: **DIESEL** Portas: **2** Ano/Mod: **2014/2014**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *********

Câmbio: **MANUAL**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

F) Etiqueta de identificação

- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

POSSUI CARROCERIA BAU ALUMINIO.

VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA.NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: **Analista_ext2**