

DADOS DO VEÍCULO

2010 MERIVA PREMIUM

Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	CV:	114
Carroceria:		Cor:	PRATA
Ano Modelo:	2010	Odômetro (KM):	0
Cilindradas:	1800	Motor Funciona:	Não
Câmbio:	Automático	Chave:	Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
10/10/2025	Suzano	Palmeiras de São Paulo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - RODAS DE LIGA LEVE -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Direito	Regular	Alumínio
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/ SEM MANUAL E CHAVE RESERVA/ COM CHAVE/ ODÔMETRO NÃO FUNCIONA/ ITENS DE SEGURANÇA E ESTEPE NO CARRO/ PARA-CHOQUES AVARIADOS/ VEÍCULO COM RISCOS E AMASSADOS

FOTOS DO VEÍCULO







