

## DADOS DO VEÍCULO

2014 GOL 1.0 GIV

Combustível: **ALCOOL-GASOL**

CV: **71**

Carroceria:

Cor: **BRANCA**

Ano Modelo: **2014**

Odômetro (KM): **0**

Cilindradas: **999**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Manual**

Chave: **Sim**

## DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

17/11/2025

Gaspar

Belchior Baixo

## EQUIPAMENTOS

ESTEPE -

## PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	Ruim	Ferro

## NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Para-choque dianteiro avariado Para-choque traseiro avariado Capô avariado Lateral direito avariado Teto avariado Porta mala avariado Interno avariado Porta lateral esquerdo avariado

# FOTOS DO VEÍCULO









