

Data Solicitação: **28/11/2025**Data Vistoria: **28/11/2025**Data Conclusão: **01/12/2025**Cidade/UF: **GASPAR - SC****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **A*****7** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL(Geracao4) (1.0 8v(G4)(T.Flex))** Cód. Molicar: **05115102-9** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **2013/2014**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição: **INTENCAO VENDA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Rádio CD/MP3

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão.
D) Numeração identificadora do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros**
- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL | - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL |
- F) Etiqueta de identificação**
- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido colisão dianteira e traseira, caixas de ar direita e esquerda, longarinas dianteiras, colunas centrais avariadas e com oxidações, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações identificadoras de vidros dentro dos padrões habituais da fabricante, Necessário funilaria, pintura, polimento e higienização, Diante do exposto, recomendamos realizar laudo técnico do INMETRO.

Analista Técnico: **ERIK NASCIMENTO**