

DADOS DO VEÍCULO

2022 CRONOS 1.3

Combustível: **ALCO/GASOL**

CV: **109**

Carroceria:

Cor: **AMARELA**

Ano Modelo: **2022**

Odômetro (KM): **48169**

Cilindradas: **1332**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Manual**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

13/01/2026

Rio de Janeiro

Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA - RÁDIO -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Tampa de mala amassada , lanterna trazeira quebrado lado direito, as duas, carro não funciona, lateral traseira lado direito amassada, porta do carona amassada,

FOTOS DO VEÍCULO







