

DADOS DO VEÍCULO

2018 LOGAN AUTH 10

Combustível: **ALCOOL-GASOL**

CV: **82**

Carroceria:

Cor: **PRATA**

Ano Modelo: **2018**

Odômetro (KM): **1**

Cilindradas: **999**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Manual**

Chave: **Não**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

16/01/2026

Rio de Janeiro

Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - GRADE DE PROTEÇÃO FRONTAL - TRACÇÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA - ESTEPE - CÂMBIO MANUAL -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	null	Não informado

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Carro não funciona não tem chave motor do veículo todo desmontado na mala paralama do lado esquerdo com moça antenna traseira lado esquerdo quebrada lateral traseira lado direito com avaria

FOTOS DO VEÍCULO







