

Data Solicitação: **19/02/2026**Data Vistoria: **19/02/2026**Data Conclusão: **23/02/2026**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **Q*****0** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER S ABS)** Cód. Molicar: **05307005-7** KM: **70770**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, relação enferrujada, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**