

Data Solicitação: 19/02/2026

Data Vistoria: 19/02/2026

Data Conclusão: 23/02/2026

Cidade/UF: MANAUS - AM



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****0** Marca: **HONDA** Modelo: **CG 160 (START (CBS))** Cód. Molicar: **01909808-0** KM: **32463**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2024/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e amassados de uso pelas carenagens e tanque de combustível, relação enferrujada, pneus no TWI, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: SERGIO OLLER MONGE