

Data Solicitação: 19/11/2025

Data Vistoria: 19/11/2025

Data Conclusão: 21/11/2025

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: S****0 Marca: HONDA Modelo: POP (110i ES Gas.) Cód. Molicar: 01906404-4 KM: 12317
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: PRETA Comb: GASOLINA Portas: Ano/Mod: 2024/2025
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: PRETA Comb. BIN: GASOLINA Renavam: *****
Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: EM CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Chave Reserva

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E RALADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext2