

Data Solicitação: 19/11/2025

Data Vistoria: 19/11/2025

Data Conclusão: 21/11/2025

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **S****0** Marca: **HONDA** Modelo: **POP (110i ES Gas.)** Cód. Molicar: **01906404-4** KM: **5496**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2024/2025**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio:

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Chave Reserva

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E RALADOS ,SEM DANOS QUE COMPROMETAM A SUA ESTRUTURA. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext1