

Data Solicitação: 25/11/2025

Data Vistoria: 26/11/2025

Data Conclusão: 26/11/2025

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **D*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **MT-03 (321(ABS))** Cód. Molicar: **05305303-5** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **Preta** Comb. BIN: Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui colisão frontal, guidão e mesa avariados, bengalas avariadas, radiador ausente, carenagens laterais avariadas, carenagem frontal e farol avariados, relação enferrujada, possui peças enferrujadas, bateria sem carga, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.



Analista Técnico: ALEX FRAGOSO