LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **22/10/2026** Data Vistoria: **22/10/2026** Data Conclusão: **22/10/2026** Cidade/UF: **SUZANO - SP**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **D*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **MT-03 (321(ABS))** Cód. Molicar: **05305303-5** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **PRETA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **Preta** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição: NADA CONSTA; NADA CONSTA; NADA CONSTA; NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS


Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido colisão frontal, mesa desalinhada, bengalas, guidão avariados; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi) dentro dos padrões da fabricante; Bateria sem carga impossibilitando coletar hodômetro.



Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA