

DADOS DO VEÍCULO

2018 XTZ150 CROSSER Z

Combustível: GNV

CV: 0.00

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2018

Odômetro (KM): 0

Cilindradas: 149.00

Motor Funciona: Não

Câmbio:

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
27/11/2025	Recife	Afogados

EQUIPAMENTOS

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
front	Ruim	Ferro
rear	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave /
Veículo com detalhe, pneus com marca de uso

FOTOS DO VEÍCULO



