

Data Solicitação: **15/10/2026**Data Vistoria: **16/10/2026**Data Conclusão: **20/10/2026**Cidade/UF: **CAMPO GRANDE - MS****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **R*****1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER Z ABS)** Cód. Molicar: **05307006-9** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BEGE** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2023**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BEGE** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

BATERIA DANIFICADA, NÃO SENDO POSSIVEL COLETAR O SEU KM.
NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: Analista_ext2