

Data Solicitação: **24/11/2025**Data Vistoria: **24/11/2025**Data Conclusão: **25/11/2025**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **S*****7** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER S ABS)** Cód. Molicar: **05307005-7** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2021/2022**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui carenagens laterais e traseiras com riscos de uso, escapamento riscado, relação enferrujadas e pintura queimada, bateria sem carga, pneus meia vida, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**