

Data Solicitação: **14/10/2026**Data Vistoria: **15/10/2026**Data Conclusão: **19/10/2026**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **S*****7** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER S ABS)** Cód. Molicar: **05307005-7** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2021/2022**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Remarcação:** NORMAL**3. ACESSÓRIOS**


Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi) dentro dos padrões da fabricante; Bateria sem carga impossibilitando coletar hodômetro.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**