

DADOS DO VEÍCULO

2009 C4 PIC GLXA 5L

Combustível: **GASOLINA**

CV: **143**

Carroceria:

Cor: **PRETA**

Ano Modelo: **2009**

Odômetro (KM): **266535**

Cilindradas: **1997**

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

21/01/2026

Porto Alegre

São João

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ALARME - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - APOIOS DE CABECA AJUSTAVEIS - BANCO AJUSTÁVEL - TRACÇÃO DIANTEIRA - CÂMERA DE RÉ -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Caixa não está engatando

FOTOS DO VEÍCULO







