

DADOS DO VEÍCULO

1999 FIESTA

Combustível: GASOLINA

CV: 53

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 1999

Odômetro (KM): 19482

Cilindradas: 999

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
05/12/2025	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

CÂMBIO MANUAL -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe		Não informado

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/FARÓIS DIANTEIRO AVARIADO/PAINEL DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO AVARIADO/ ESPELHO RETROVISORES AVARIADOS/ PORTA LADO DIANTEIRA E TRASEIRA DIREITO NÃO ABRE / PORTA LADO ESQUERDO TRASEIRO NÃO ABRE/ SEM ACESSO AO PORTA MALAS / PARA-CHOQUE TRASEIRO AVARIADO/PARA-BRISA TRINCADO/ PARA-CHOQUE DIANTEIRO NO INTERIOR DO VEÍCULO/SEM RÁDIO/VEÍCULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ SUCATA .

FOTOS DO VEÍCULO







