



LAUDO DE PUBLICAÇÃO PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 04/09/2024



CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	CÓDIGO MOLICAR	
A*****3	*****	*****	04001410-1	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2006	2006	*****	*****	BRANCA
COMBUSTÍVEL	MOTORIZAÇÃO		KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA	1.6		INACESSÍVEL	*****
MARCA	MODELO	VERSÃO VEÍCULO	QUANTIDADE DE PORTAS	
RENAULT	KGOO		4	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PR	PR	LEILOMASTER (DIALOGCAR - SÃO JOSE DOS PINHIAS/PR)	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, AR QUENTE, PÉLICULA SOLAR, PROTETOR DE CARTER, TAPETES

Observações:

ASSOALHO CENTRAL - DANIFICADO REPARÁVEL / CAIXA DE AR - SOLEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA / COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO - AMASSADA / COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA

ESTADO: PARANÁ CÓDIGO MOLICAR: 04001410-1 RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V 4P GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2006 ANO MODELO: 2006 PASSAGEIROS: 2 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1070 POTÊNCIA MÁXIMA: 95 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA	✓	
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR	✓	
GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
COLUNA CENTRAL MOTORISTA	✓	
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO	⚠	AMASSADA
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO	⚠	AMASSADA