

Data Solicitação: 15/04/2024

Data Vistoria: 17/04/2024

Data Conclusão: 18/04/2024

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **K*****5** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **PARATI (TURBO 1.0 16V 4p Gas.)** Cód. Molicar: **05108789-3** KM:
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2002/2002**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.** Restrição 2: **SEM RESTRICAO.** Restrição 3: **SEM RESTRICAO.** Restrição 4: **SEM RESTRICAO.** Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Direção Assistida

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- PARA-BRISA: AUSENTE - PORTA DIANTEIRA DIREITA: AUSENTE - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AUSENTE
- PORTA TRASEIRA DIREITA: AUSENTE - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AUSENTE - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: AUSENTE - BATENTE DA PORTA: AUSENTE - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veículo em estado ruim de conservação; Pontos de riscos e amassados por todo o veículo; Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica e realizar revisões mecânica e elétrica; Manual e chave reserva ausentes; Estrutura comprometida, com avarias e oxidações; Tapeçaria interna (avariada); Colunas dianteiras e centras (avariadas); Parte traseira, assoalho do porta malas, painel traseiro, tampa do porta malas, laterais traseiras, longarinas traseiras (avariadas/oxidações); Há danos mecânicos e faltam componentes da parte mecânica; pintura geral (desgastada); Vidros com (VIS) ausente; Etiqueta (ETA) compartimento do motor (ausente); Devido ao exposto e a inviabilidade de reparação do veículos pelos danos estruturais existentes, recomendamos sua venda como sucata.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**