

Data Solicitação: 26/04/2024

Data Vistoria: 26/04/2024

Data Conclusão: 26/04/2024

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **C*****5** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **CORSA SEDAN (WIND 1.0 MPFI)** Cód. Molicar: **01704406-6** KM: **97267**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **1999/1999**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **Prata** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros**
- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
- F) Etiqueta de identificação**
- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ILEGÍVEL | - BATENTE DA PORTA: ILEGÍVEL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo recuperado de colisão, com marcas de reparação que indicam o comprometimento da estrutura. Todas as colunas do veículo possuem marcas de solda; Estrutura contaminada por oxidações acentuadas; possuem marcas de reparação (solda). Os itens de identificação são originais (ETA) ilegíveis; gravação da numeração do chassi e motor ok; Tapeçaria interna (avariada); há pontos amassados/danificados em sua lataria, a pintura está riscada/danificada e pneus ruins, entretanto, devido ao exposto e a inviabilidade de reparação do veículos pelos danos estruturais existentes, recomendamos sua venda como sucata.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA