

DADOS DO VEÍCULO

2015 C3 PIC TENDANCE

Combustível: GAS/ALC/GNV

CV: 93

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2015

Odômetro (KM): -3

Cilindradas: 1449

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
16/01/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - GRADE DE PROTEÇÃO FRONTAL - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

CARRO NÃO FUNCIONA POSSUI GNV , carro não possui motor os dois farol dianteiro quebrado capa do retrovisor lado não possui

FOTOS DO VEÍCULO







