

DADOS DO VEÍCULO

2022 XTZ150 CROSSER S

Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	CV:	0
Carroceria:		Cor:	PRETA
Ano Modelo:	2022	Odômetro (KM):	6933
Cilindradas:	149	Motor Funciona:	Não
Câmbio:		Chave:	Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
02/12/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

ABS -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
front	Ruim	Ferro
rear	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Arranhões e Avarias em Geral / Veículo não funciona, sem teste de motor e câmbio, rodas enferrujadas, manete direita quebrada, manete esquerda amassada, pedaleiras arranhadas, retrovisor esquerdo quebrado, carenagens do tanque arranhadas, veículo com riscos pela pintura geral

FOTOS DO VEÍCULO



