

DADOS DO VEÍCULO

2012 C3 EXCL 14 FLEX

Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	CV:	82
Carroceria:		Cor:	PRETA
Ano Modelo:	2012	Odômetro (KM):	135405
Cilindradas:	1360	Motor Funciona:	Não
Câmbio:	Manual	Chave:	Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
16/01/2026	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - BANCOS DE COURO - RELÓGIO DIGITAL -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Estepe Temporário
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	Ruim	Estepe Temporário

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR NAO FUNCIONA/COM CHAVE/PARA-CHOQUE DIANTEIRO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/PARA-CHOQUE TRASEIRO POSSUÍ RISCOS/CAPA DOS RETROVISOR POSSUI RISCOS/PORTA DIANTEIRA ESQUERDA POSSUÍ RISCOS VIDRO ELÉTRICO AVARIADO SEM MAÇANETA /PARALAMA DIREITO AMASSADO PORTA DIANTEIRA DIREITA E PORTA TRASEIRA DIREITA POSSUI RISCOS E AVARIAS/LATERAL TRASEIRA DIREITA POSSUI RALADOS/COLUNA DO TETO LADO ESQUERDO POSSUÍ AMASSADOS/TAMPA TRASEIRA AMASSADA/SEM ACESSO AO PORTA MALAS /SEM ÍTENS DE SEGURANÇA/FALTANDO ACABAMENTO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA/ESTEPE NO INTERIOR DO VEÍCULO/VEICULO POSSUI RISCOS E AVARIAS EM TORNO.

FOTOS DO VEÍCULO







