

DADOS DO VEÍCULO

2014 COBALT 1.8 LTZ

Combustível: GAS/ALC/GNV

CV: 108

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2014

Odômetro (KM): 0

Cilindradas: 1800

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
06/01/2026	Suzano	Palmeiras de São Paulo

EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

MOTOR FUNCIONA/CHAVE/POSSUÍ GNV/PARA-CHOQUE DIANTEIRO POSSUÍ RISCOS/PARA-CHOQUE TRASEIRO AVARIADO COM RISCOS/FAROL DO VEÍCULO POSSUÍ AVARIAS/,PORTA DIANTEIRA ESQUERDA RALADA E SEM O RETROVISOR/PORTA DIANTEIRA DIREITA AMASSADA/TRASEIRA AVARIADA E COM RISCOS/ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DO VEÍCULO/ESTEPE AVARIADO E COM RISCOS/VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E AVARIAS EM GERAL, ESTÁ SEM BATERIA .

FOTOS DO VEÍCULO



