LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **20/10/2026** Data Vistoria: **20/10/2026** Data Conclusão: **23/10/2026** Cidade/UF: **GOIANIA - GO**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **R*****2** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FLUO 125 ABS Gas. (125 ABS Gas.)** Cód. Molicar: **05308301-5** KM:

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **AZUL** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2022/2023**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita avariada, carenagem do farol e paralama avariados, escapamento riscado, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: SERGIO OLLER MONGE