

Data Solicitação: **11/12/2025**

Data Vistoria: **12/12/2025**

Data Conclusão: **16/12/2025**

Cidade/UF: **MANAUS - AM**



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****0** Marca: **HONDA** Modelo: **CG 160 (FAN)** Cód. Molicar: **01909807-8** KM: **65104**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **CINZA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2024/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **CINZA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves de uso, pneu no TWI, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO