

DADOS DO VEÍCULO

2009 C4 PALLAS20GAF

Combustível: ALCOOL-GASOL

CV: 143

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2009

Odômetro (KM): 150001

Cilindradas: 1997

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
18/07/2025	Gaspar	Belchior Baixo

EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - RODAS DE LIGA LEVE -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

RISCOS E AVARIAS EM GERAL: CAPÔ AVARIADO PARA-CHOQUES AVARIADOS PARA-BRISA AVARIADO LANTERNA TRASEIRA LD AVARIADO PARALAMA TRASEIRO LD AVARIADO PORTA TRASEIRA LD AVARIADO PORTA DIANTEIRA LD AVARIADO RETROVISOR LD AVARIADO PARALAMA DIANTEIRO LD AVARIADO PARALAMA DIANTEIRO LE AVARIADO RETROVISOR LE AVARIADO PORTA DIANTEIRA LE AVARIADO PORTA TRASEIRA LE AVARIADO PARALAMA TRASEIRO LE AVARIADO LANTERNA TRASEIRA LE AVARIADO PORTA MALAS AVARIADO TETO AVARIADO CHAVE AVARIADA

FOTOS DO VEÍCULO











