

DADOS DO VEÍCULO

2010 C4 20GLXA5P F

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **143**

Carroceria:

Cor: **PRETA**

Ano Modelo: **2010**

Odômetro (KM): **0**

Cilindradas: **1997**

Motor Funciona: **Não informado**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

29/10/2025

Suzano

Palmeiras de São Paulo

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Direito	Regular	Alumínio
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/ ODÔMETRO NÃO LIGA/ BATERIA RUIM/ SEM MANUAL E CHAVE RESERVA/ COM CHAVE/ SEM TRIANGULO/ COM ESTEPE/ RODAS RASPADAS/ SEM ANTENA DE TETO/ PARA-CHOQUE DIANTEIRO DANIFICADO E TRASEIRO AVARIADO/ RETROVISORES RASPADOS/ VEÍCULO COM RISCOS E AMASSADOS

FOTOS DO VEÍCULO







