

DADOS DO VEÍCULO

2009 FUSION

Combustível: GASOLINA

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2009

Odômetro (KM): 183338

Cilindradas:

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
15/01/2026	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RETROVISORES ELÉTRICOS - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - BANCOS DE COURO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR FUNCIONANDO/COM CHAVE/ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DO VEÍCULO/RODAS DE LIGA LEVE RALADAS PNEUS MEIA VIDA/BANCO MOTORISTA AVARIADO/PARA CHOQUE DIANTEIRO AVARIADO/PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AMASSADO/VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E PEQUENOS AMASSADOS.

FOTOS DO VEÍCULO







